

## REDUSERT DELUGEDEKNING I PROSESMODUL

### EVENT DESCRIPTION (WHAT?):

I forbindelse med pågående arbeid med sprøytemaling av duplex rør i P01 mezz ble det avdekket at vi hadde meget redusert deluge dekning i et større område pga stillas.

2 stk. IR detektorer var også satt ut av drift pga stillas

### CAUSES (WHY?):

Omfattende og til dels komplisert stillasbygging med utstrakt bruk av Alfaplater har redusert deluge dekning og effekt av skum i området.

### LESSON LEARNED:

- Følge forutsetninger gitt i prosedyre for stillas bygging i prosessmoduler. Fokus på B&G samt deluge må bli bedre
- Begrense størrelse og omfang av stillas
- Økt fokus på denne type jobber i arbeidstillatelse møter
- Økt oppfølging i felt av OT
- Stoppe aktivitet på et tidligere stadium



### DETAILS:

**Report ID:** 136091

**Location:** Offshore

**Area:** Process

**Type of work:** Maintenance / Modification

**Type of lesson:** Barrier degradation

**Date of incident:** 2018-05-05

