

FUNNET LØS RUD-BOLT I DEKKSLUKE VED FØRBRUKSSJEKK

EVENT DESCRIPTION (WHAT?):

Ved førbruksjekk av løfteutstyr for å løfte dekksluke ble rud-bolter som var montert i luke sjekket. Disse satt ikke fast og en kunne trekkes opp med bruk av håndemakt.

CAUSES (WHY?):

Bolt og gjenget hull var utsatt for korrosjon

LESSON LEARNED:

Understreker viktigheten av førbruksjekk og løstløfteutstyr skal legges tilbake til rigloft for lagring.



DETAILS:

Report ID: 136540

Location: Offshore

Area: Transportation

Type of work: Crane and Lifting

Type of lesson: Material damage / Production loss

Date of incident: 2018-05-10

