

## MALING PÅ ØYE (FØRSTEHJELP)

### EVENT DESCRIPTION (WHAT?):

I forbindelse med utbedring av "pin holes" skulle det legges nytt strøk med maling på passiv brannbeskyttelse. Strukturen det ble malt på var i dette tilfellet en skrå bjelke på ca 45 grader. For å komme til på undersiden la maler seg ned på stillas for å male undersiden av strukturen. I den forbindelse dryppet det maling ned på vernebrilleglass.

Maler tok derfor av brille for å rengjøre brilleglasset før han fortsatte malingsarbeidet. Etter en tid; oppgitt ca 10 min. følte vedkommende irritasjon på det ene øyet. Personen tok da av seg hanske og tørket seg under øyet. Han så da at han hadde maling på finger. Vedkommende stoppet arbeidet og gikk direkte til sykepleier som iverksatte skylling av øyet. Personen var tilbake i normalt arbeid etterpå.

### CAUSES (WHY?):

Manglende risikovurdering / bruk av verneutstyr ved bytte av arbeidsstilling

### LESSON LEARNED:

Bruk av helmaske/googles ved maling på underside av struktur. Start behandling i henhold til sikkerhetsdatablad / verneblad, i dette tilfellet start skylling så snart som praktisk mulig.



### DETAILS:

**Report ID:** 137203

**Location:** Offshore

**Area:** Process

**Type of work:** Maintenance / Modification

**Type of lesson:** Personal Injury

**Date of incident:** 2018-05-20