

NOT DOUBLE BLOCK AND BLEED

EVENT DESCRIPTION (WHAT?):

Pågående CT relatert arbeidsoperasjon var brekking av CT overflateutstyr for kjøring av ny BHA i brønnen.

WS crewet skulle deretter lekkasjeteste opprigget. Mot normal praksis, så blir ikke Quick Latch over Riser BOP lekkasjetestet mot stengt SWAB før man åpner SWAB for innsirkulering av MEG i CT overflate utstyr.

Innsirkulering av MEG ble dermed utført mot kun en godkjent barriere (HMV).


CAUSES (WHY?):

Quick Latch var ikke lekkasjetestet.

Manglende verifikasjon av at barriere konvolutt er intakt.

LESSON LEARNED:

Innføre rutiner for å markere om Quick Latch er testet eller ikke på ventil status skjema.



DETAILS:

Report ID: 0

Location: Offshore

Area: Well Operations

Type of work: Well Intervention

Type of lesson: Barrier degradation

Date of incident: 2018-10-16

Installations: ELDS