

STRØMSTØT FRA KABEL

EVENT DESCRIPTION (WHAT?):

Kabel for midlertidig utstyr 440v var hengt over skarp kant på kabelgate, noe som resulterte i at utførende tekniker fikk strømstøt i Venstre hånd.

CAUSES (WHY?):

Manglende etterlevelse av prosedyre for oppheng av EL kabler.
Kabelgate hadde skarp kant som hadde skåret seg inn i kabelen.
Omgivelsene og kabelen var fuktig, noe som resulterte i "krypstrøm" ett stykke unna selve skaden.

LESSON LEARNED:

Sørge for etterlevelse av prosedyrer.
Bruke sjekkliste for oppkobling av midlertidig utstyr iht.NORSOK Z-015N



DETAILS:

Report ID: 151645

Location: Offshore

Area: Process

Type of work: Maintenance / Modification

Type of lesson: Personal Injury

Date of incident: 2018-11-17